

武汉市汉阳区应急管理局 2024 年第三季度 第二期“双随机、两公开”执法 检查情况的公告

为了强化安全生产依法治理，推进企业落实主体责任，我局于 8 月 13 日对武汉中鹏油脂工业有限公司、武汉宏奕众拓建筑材料有限公司两家企业进行了“双随机、两公开”专项执法检查，现将检查情况及处理意见公告如下：

一、两家企业存在的安全隐患和问题

检查组对两家企业进行执法检查时共查出问题和隐患 6 条，具体情况如下：

（一）武汉中鹏油脂工业有限公司

- 1、车间现场有三个落地风扇的电源线有接头，搁置在地面上；
- 2、化粪池需加强有限空间管理；

（二）武汉宏奕众拓建筑材料有限公司

- 1、现场使用的乙炔瓶缺少阻火器，氧气瓶、乙炔瓶缺少防晒措施；
- 2、1#上料，2#上料皮带机处应增加/完善防机械伤害的措施；
- 3、机修区电气控制接线处无防护箱（罩），缺少防淋雨措施；

4、减水剂储罐应进行有限空间辨识，并进行管理。

二、检查处理意见

武汉中鹏油脂工业有限公司、武汉宏奕众拓建筑材料有限公司按照检查组下达的《检查记录单》进行整改。

特此公告！