

武汉市汉阳区应急管理局 2022 年第三季度 第二期“双随机、两公开”执法 检查情况的公告

为了强化安全生产依法治理，推进企业落实主体责任，我局分别于 8 月 23 日对百威（武汉）啤酒有限公司、黄鹤楼酒业有限公司两家企业进行了“双随机、两公开”专项执法检查，现将检查情况及处理意见公告如下：

一、两家企业存在的安全隐患和问题

检查组对两家企业进行执法检查时共查出问题和隐患 11 条，具体情况如下：

（一）百威（武汉）啤酒有限公司

- 1、道路上管道标识在侧方靠上，底部通行时不易观察；
- 2、氨制冷设备间一处管道有漏油现象，一处设备压力表无限位标识；
- 3、二氧化碳储罐一处缺防撞警示标识；
- 4、部分安全目标责任书不规范。

（二）黄鹤楼酒业有限公司

- 1、酿酒车间电控柜内有积尘，PE 跨接线虚接；
- 2、接酒地坑缺少提示标识；
- 3、抽水电机未固定；

- 4、行车吊具放置位置堵塞通道；
- 5、升降门槛缺少防撞标识；
- 6、包装车间配电柜无警示标识；
- 7、插座缺地线。

二、检查处理意见

百威（武汉）啤酒有限公司、黄鹤楼酒业有限公司按照检查组下达的《责令限期整改指令书》进行整改。

特此公告！

武汉市汉阳区应急管理局

2022 年 8 月 26 日